

FACHADA
2a/005



Rua dos Caminhos de Ferro, 16-18, Lisboa

FACHADA 2a/005

Descrição: Revestimento com azulejos de padrão, esponjado em fingido de pedra no piso térreo e remendos com padrões estampilhados. Painéis ornamentais no último piso. O edifício possuiu uma cartela em cerâmica relevada com a data de 1842, entretanto desaparecida.

Tipo azulejo: Estampilha (padrão) e pintado à mão (fingido de pedra e ornamental), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul, branco, verde, laranja, púrpura e amarelo.

Cercadura: Sim, ca 13,5 x 13,5 cm.

Friso sob a cornija: Não.

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira

Data estimada:



Índice:

- [Imagens](#)
- [Dados de arquivo](#)
- [Planta de localização](#)





IMAGENS



MUSEU
NACIONAL
DO
AZULEJO

FCT-AzuRe







DADOS DE ARQUIVO

- ❖ **Toponímia:** antiga Rua do Cais dos Soldados.
- ❖ Conhecida com a Casa Machado de Castro, foi propriedade da família Roseira tendo albergado a loja da fábrica.
- ❖ **Processo de obra nº 14693 do Arquivo Municipal de Lisboa:**
 - O processo de obra tem início em 1927 com um pedido de limpeza e reparações interiores e exteriores [o processo de obra é comum com a parte do edifício que tem fachada para a Rua do Cardeal 9, também azulejada. A documentação não especifica qual o lado a que se refere. No entanto, o número de andares dos andaimes, remetem a maioria da documentação para a fachada para a Rua dos Caminhos de Ferro].
 - Em 1935, surge a primeira referência ao azulejamento exterior num pedido de obras de Augusto Victor Roseira que refere '*fachada com azulejo*'. O pedido refere a colocação de andaimes com quatro andares [portanto, deverá corresponder a esta fachada e não à fachada da Calçada do Cardeal que tem apenas dois pisos].



DADOS DE ARQUIVO

❖ Processo de obra nº 14693 do Arquivo Municipal de Lisboa:

- Em 1939, um pedido de licença de obras refere *‘assentar azulejos na fachada e na escada’*, especificando prédio sito na Rua dos Caminhos de Ferro 16.
- Em 1959, um requerimento para prorrogação do prazo da obrigatoriedade de obras de beneficiação geral refere *‘trata-se de uma propriedade com a frente com azulejo e que se encontra em regular estado de conservação’*. Um parecer da Direcção dos Serviços de Salubridade e de Edificações Urbanas: refere *‘(...) o prédio em referência apresenta deficiências nos seus paramentos exteriores que necessitam de reparações, tanto mais, que as suas últimas beneficiações foram feitas no ano de 1945 (...)’*.



Imagem de arquivo,
1900 (AML)

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

