

FACHADA  
2b/022



**Rua das Portas de Santo Antão, 1-9, Lisboa  
(Largo do Regedor, 17-21)**



**Descrição:** Revestimento com composição de azulejos reaproveitados, de padrão, albarradas e fingidos de pedra (esponjados).

**Tipo azulejo:** Estampilha e pintado à mão, ca 13,5 x 13,5 cm.

**Cores:** Azul, amarelo e branco.

**Cercadura:** Sim, ca 13,5 x 13,5 cm.

**Friso sob a cornija:** Sim, em fingidos de pedra.

**Fabricante:**

**Data estimada:** ca 1888 (data possível para a subida dos dois últimos pisos).



**Índice:**

- [Imagens](#)
- [Dados de arquivo](#)
- [Planta de localização](#)



# IMAGENS



FACHADA  
2b/022

# IMAGENS





# IMAGENS



MUSEU  
NACIONAL  
DO  
AZULEJO


FCT-AzuRe





# DADOS DE ARQUIVO

- ❖ Parecer da Câmara Municipal de Lisboa ([ver documento](#)), datado de 1888, alusivo a um requerimento de António Henriques Rodrigues para '(...) *construir um andar no seu prédio sito na Rua de Sto Antão 1 a 7 e não podendo fazer por ignorar se o mesmo prédio está condenado a expropriação (...) sendo a mesma repartição de opinião de que se deve expropriar a parte dele que está designada por banho forte a carmim (...)*'. O parecer refere alinhamento das fachadas e faz alusão a indemnizações com aproveitamento de alguns materiais, como cantarias de pedra de alvenaria e caixilharia, mas não refere os azulejos. A planta anexa ao requerimento indica recuo do prédio na rua lateral, que parece não ter sido executado. Nas plantas de Filipe Folque, de 1856-58, a implantação é a mesma que hoje se verifica [nota: é possível considerar a subida dos dois últimos pisos nesta data, não obstante o parecer da Câmara autorize o levantamento apenas na parte correspondente ao novo alinhamento proposto].



Planta de alinhamento que acompanha o parecer da Câmara de 1888 (imagem de arquivo, AML)





# DADOS DE ARQUIVO

## ❖ Processo de obra nº 15600 do Arquivo Municipal de Lisboa:

- O processo de obra tem início em 1923, com requerimentos relativos às lojas.
- Em 1938, surge a primeira referência ao azulejamento exterior - *'Este prédio tem três frentes, sendo a que deita para a Rua Eugénio dos Santos e a que deita para a entrada do Largo do Regedor, de azulejo de tonalidade azulada e a outra para o Largo do Regedor, propriamente dito, a alvenaria'* [uma imagem de 1945 mostra o azulejamento da fachada lateral].
- Em 1946, uma folha de fiscalização refere *'lavar azulejos na fachada lateral'*.
- Uma fotografia de 1970 já mostra a fachada lateral sem azulejos.



Imagem de arquivo, 1945 (AML)





# PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

